



Açıklama ve tavsiyelerimiz;

Bu motor yüksek devir gerektirmeyen ama yüksek tork gerektiren yerlerde kullanılması uygundur. Sürücü olarak doğrudan 220AC ile çalışan MSD2280N kullanılması tavsiye ederiz.

Motor faz bağlantısında en az 4X1.5 kablo kullanılmalıdır daha ince kablo kullanılması halinde güç düşmeleri yaşanır.

Motor milime takılacak bağlantı elemanı tatlı sıkı olmalıdır kesinlikle çekiç derbesine maruz kalmamalıdır. Çekiçle çakılması halinde motor zarar görür ve verimsiz çalışır.

Motor montaj esnasında düşürülmemelidir düşürülen motorun rotor merkezlemesi bozulabilir bu durumda motor verimsiz ve sürtünmeli çalışır.

Güç aktarmalarında kaplin kullanılması tavsiye ederiz salgılı çalışmalarda motor kısa sürede arızalanır.

Trigger dişli veya pinyon dişli kullanılması durumunda bu dişlilerin mümkün olduğunca salgısız işlenmesine dikkat edilmelidir. Salgılı olması halinde motorun ömrü kısalmır.